

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Linköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-20

För utförande av brandskyddskontroll och sotning enligt i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter om sotning i Linköpings kommun, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxa för rengöring, gäller från och med 2010-07-01

Timtixa i kronor exkl. moms		402
1. Objekt i småhus samt imkanaler i storkök		
1.1 Inställelseavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet		
1.1.1 Helårsbebott hus – enhetsspris	15	101
1.1.2 Fritidshus – enhetsspris	25	168
1.2 Objektsavgift (kr/enhet)		
Rengöring/remsning jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.		
1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)		
1.2.1.1 eldad uteslutande med olja	25,32	170
1.2.1.2 eldat helt eller delvis med fast bränsle	30,32	203
1.2.2 Lokaleldstäder, köksspisar	20	134
1.2.3 Imkanal storkök och motsvarande		enligt timtixa
2 Övriga objekt		
2.1 Inställelseavgift		ingår
2.2 Rengöring övriga objekt		
2.2.1 Värmepanna med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. Mcal/h		
-50		
51 – 100	46,94	314
101 – 150	54,93	368
151 – 200	62,49	419
201 – 250	65,65	440
251 – 300	70,36	471
2.2.2 Sidopanna Mcal/h		
-50	16,18	108
51 – 100	29,47	197
101 – 150	36,96	248
151 – 200	45,02	302
201 – 250	48,18	323
251 – 300	52,89	354
2.2.3 För rengöring/remsning av annat under 2.2.1 och 2.2.2; angivet objekt. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.		
		mertid enl timtixa
2.3 Tilläggsavgift		
Vid stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1 och 2.2.2. debiteras mertid enligt timtixa. (Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång).		
		mertid enl timtixa
3 Undersökningsarbeten mm		
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning (inställelseavgift enligt 1.1)		
		Inställelseavgift samt timtixa
4 Särskilda bestämmelser		
4.1 Tillägg för undantagsförhållanden		
Om vid utförande av arbete enligt 1.2, och 2.2 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av nedan nämnt slag.		
- sådan placering av objekt att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).		
- anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.		
- för rengöringens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer som orsakar merarbete.		
- blockering av rensluckor eller av utrymmer med renslucka.		
- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svår borttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.		
- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.		
4.2 Extra inställelse		
Då fastighetsägaren eller nyttjaren utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande enligt ordinarie avisering utgår ersättning för återbesök enligt 1.1 samt 1.2 eller 2.2 med 25 % påslag på där angivna avgifter.		
		25 % påslag
4.3 Arbete utanför ordinarie tid		
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00, utgår ersättning enligt 1.1 samt 1.2 eller 2.2 med 50 % påslag på där angivna avgifter		
		50 % påslag
5. Timtixa		
Timtixa innefattande samtliga med uppdraget förenade kostnader		
		402

Taxa för brandskyddskontroll, gäller från och med 2010-07-01

Timtixa i kronor exkl. moms		584
	Tid min	Taxa
1. Objekt i småhus samt imkanaler i storkök		
1.1 Inställelseavgift		
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2		
Helårsbebott hus	15	146
Fritidshus	25	243
1.2 -1.4 Objektsavgift (kr/enhet)		
Kontroll objekt/eldstad med tillhörande röckanal och förbindelsekanal eller bikanal.		
1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)		
1.2.1.1 eldad uteslutande med olja	40	389
1.2.1.2 eldat helt eller delvis med fast bränsle	40	389
1.2.2 Lokaleldstäder, köksspis	30	292
1.2.3 Imkanal storkök och motsvarande.		Inställelseavgift samt timtixa
Kontroll av tillkommande objekt med samma skorsten som ovan		
1.3.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)		
1.3.1.1 eldad uteslutande med olja	20	195
1.3.1.2 eldat helt eller delvis med fast bränsle	20	195
1.3.2 Lokaleldstäder, köksspis	15	146
Kontroll av tillkommande objekt med egen skorsten inom samma fastighet		
1.4.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)		
1.4.1.1 eldad uteslutande med olja	30	292
1.4.1.2 eldat helt eller delvis med fast bränsle	30	292
1.4.2 Lokaleldstäder, köksspis	20	195
2. Utökad kontroll		
För utökad kontroll i småhus genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning(utöver för 1.2.1.1- 1.2.2)		mertid enl timtixa
3. Övriga objekt		
Kontrollavgift		enligt timtixa
Inställelseavgift	20	195
4. Avgift för efterkontroll		
Ersättning för separat kontroll utgår endast för åtgärd som annars kan leda till beslut om eldningsförbud.		enligt 1.3.1 - 1.3.2
Inställelseavgift		enligt 1.1
5. Särskilda bestämmelser		
5.1 Extra inställelse		
Då fastighetsägaren eller nyttjaren av objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande enligt ordinarie avisering utgår ersättning för återbesök enligt 1.1 samt 1.2 eller 2 med 25 % påslag på där angivna avgifter.		25 % påslag
5.2 Arbete utanför ordinarie tid		
För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, 07.00-16.00, utgår ersättning enligt 1.1 samt 1.2 eller 2.2 med 50 % påslag på där angivna avgifter		50 % påslag
6. Timtixa		
Timtixa innefattande samtliga med uppdraget förenade kostnader		584